

RILIEVO METRICO

QUOTA PAVIMENTO E ALTEZZA	
QUOTA LINEARE	
ALTEZZA	
NUMERO SCALINI	
DIMENSIONI INFRESI	
LINEE DI SEZIONE	
DESCRIZIONE ELEMENTI ARCHITETTONICI DI FREGIO	
DESCRIZIONE PAVIMENTAZIONE	
ABACO INFRESI	

Livello 1	
15° COMPRESO	32,49 mq
CUCINA O 14° COMPRESO	23,91 mq + 19,16 mq
TERRAZZO COPERTO	15,35 mq
TERRAZZO COPERTO	17,17 mq
13° COMPRESO	13,98 mq
11° COMPRESO	11,72 mq
12° COMPRESO	28,54 mq
10° COMPRESO	29,80 mq
2° ATRIO E PORTICATO	19,98 mq
9° COMPRESO	29,71 mq
1° ATRIO	23,80 mq
1° COMPRESO	21,40 mq
2° E 3° COMPRESO	18,82 mq
2° COMPRESO GIARDINO ORIENTE	16,00 mq
4° COMPRESO	25,77 mq
8° COMPRESO	12,44 mq
SCALA	7,89 mq
PARLATORIO ESTERNO	22,52 mq
6° COMPRESO	14,04 mq
CAPPELLA	23,08 mq
7° COMPRESO	30,63 mq
SAGRESTIA	14,31 mq
CAPPELLA	21,61 mq
8° COMPRESO	21,39 mq
1° COMPRESO GIARDINO ORIENTE	13,41 mq

Livello 1+	
PIANO DI RIPOSO SCALA LIVELLO 1+	3,28 mq

CORTILE INTERNO	268 mq
GIARDINO	78 mq
CORTILE ASILO	140 mq

- con ottici

STRUTTURE


- SCALE**
- SCALA IN MURATURA
 - SCALA IN CEMENTO
- MURATURE**
- MURATURA IN FERREME MISTO
 - MURATURA IN TUFO GIALLO CAMPANO E MALTA CON CALCE DI SABBIA DI FIUME
 - INDAGINE DIAGNOSTICHE SULLA MURATURA
- VOLTE ED ARCHI**
- VOLTA A BOTTE A SESTO RIBASSATO COMPOSTA DA TUFO, MALTA E MATERIALE LEGGERO DI REMPLIMENTO
 - VOLTA A VELA A SESTO RIBASSATO COMPOSTA DA TUFO, MALTA E MATERIALE LEGGERO DI REMPLIMENTO
 - VOLTA A SCIRO COMPOSTA DA TUFO, MALTA E MATERIALE LEGGERO DI REMPLIMENTO
 - VOLTA A CUPOLA
 - ARCO A TUFO SESTO
 - VOLTA DA SOTTOPORTE A SAGGI STRAIBRARI DI SESTO INCIERTO
 - VOLTA DA SOTTOPORTE A SAGGI STRAIBRARI CON SUPERFICI DECORATE A VISA
 - Saggi STRAIBRARI EFFETTLATI
- ORIZZONTAMENTI**
- SOGLI IN LEGNO FORMATI DA TRAVI SQUADRATE E PARACORDELLI LEGATI
 - SOGLI IN FERRELLI E TAVOLONI

STATO DI FATTO

+260,00	Copertura
+255,60	Livello 2
+252,87	Livello 1+
+250,10	Livello 1
+247,07	Livello 0+
+244,30	Livello 0

Via San Lorenzo

Comune di Cava de' Tirreni
Provincia di Salerno



Recupero complesso edilizio San Lorenzo
denomina to "ex a silo di Mendicità"
Il Lotto

Gruppo di Progettazione	Architettura	Geologia	Sicurezza	Restauri
Architettura	Geologia	Sicurezza	Restauri	

Rilievo stato di fatto, analisi del degrado e materiali: piano livello 1 + 1+


Revisione n. data oggetto

1 28.10.2022 Elaborati modificati in seguito alla verifica ai sensi dell'art. 24 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50


2

3


SCALA 1:50 FILE: RM_05_rev0112022.dwg DATA ottobre 2022



Livello 1+



Ambiente 29 - Livello 1+
Schema di numerazione piastrelle decorate con maiolica da recuperare - mantenimento in situ



Via S. Lorenzo

Livello 1